

# BASE DE REPLANTEO BR-7

## COORDENADAS UTM:

X = 746358.950  
Y = 4424993.220  
Z = 48.434  
K = 1.000003578

## SITUACIÓN:

En el borde de la valla de una fábrica, sobre un murete de una acequia.


## SEÑAL:

Clavo de acero.

## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:




## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-8

## COORDENADAS UTM:

X = 746338.178  
Y = 4424915.505  
Z = 48.626  
K = 1.000003578

## SITUACIÓN:

Sobre un murete de una acequia.


## SEÑAL:

Clavo de acero.


## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:



## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-9

## COORDENADAS UTM:

X = 746385.084  
Y = 4424866.157  
Z = 47.973  
K = 1.000003578

## SITUACIÓN:

En el arcén de la carretera.


## SEÑAL:

Clavo de acero.


## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:



## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-10

## COORDENADAS UTM:

X = 746395.109  
Y = 4424829.157  
Z = 48.269  
K = 1.000003578

## SITUACIÓN:

En el borde de un camino de tierra, sobre un murete de una acequia.


## SEÑAL:

Clavo de acero.


## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:



## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-11

## COORDENADAS UTM:

X = 746450.394  
Y = 4424808.438  
Z = 48.169  
K = 1.000003578

## SITUACIÓN:

En el borde de un camino de tierra, cerca de un cruce, sobre un murete de una acequia.


## SEÑAL:

Clavo de acero.


## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:



## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-12

## COORDENADAS UTM:

X = 746337.447  
Y = 4424706.470  
Z = 47.744  
K = 1.000003578


## SITUACIÓN:

En el borde de un camino, sobre un murete de una acequia.


## SEÑAL:

Clavo de acero.

## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:



## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-13

## COORDENADAS UTM:

X = 746310.966  
Y = 4424577.234  
Z = 46.412  
K = 1.000003578

## SITUACIÓN:

Cerca de la esquina de un vallado, sobre la esquina de un murete de una acequia.


## SEÑAL:

Clavo de acero.

## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:



## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-14

## COORDENADAS UTM:

X = 746230.367  
Y = 4424511.537  
Z = 46.825  
K = 1.000003578

## SITUACIÓN:

En el borde de un camino asfaltado, en el cruce con la entrada a una casa de aperos.


## SEÑAL:

Clavo de acero.


## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:



## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-15

## COORDENADAS UTM:

X = 746351.393  
Y = 4424320.558  
Z = 44.767  
K = 1.000003578


## SITUACIÓN:

En el Camí Artana, al lado de la esquina de un muro.


## SEÑAL:

Clavo de acero.

## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:




## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-16

## COORDENADAS UTM:

X = 746087.982  
Y = 4424157.784  
Z = 44.299  
K = 1.000003578

## SITUACIÓN:

En la esquina formada por la carretera y la entrada a un camino vallado, sobre hormigón.


## SEÑAL:

Clavo de acero.


## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:



## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-17

## COORDENADAS UTM:

X = 746185.920  
Y = 4424001.745  
Z = 43.389  
K = 1.000003578

## SITUACIÓN:

En el murete de una esquina de una acequia.


## SEÑAL:

Clavo de acero.

## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:



## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-18

## COORDENADAS UTM:

X = 746123.110  
Y = 4423963.661  
Z = 42.993  
K = 1.000003578


## SITUACIÓN:

Al lado de una casa de campo, sobre un murete de una acequia tapada.


## SEÑAL:

Clavo de acero.

## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:




## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-19

## COORDENADAS UTM:

X = 746188.312  
Y = 4423878.902  
Z = 42.069  
K = 1.000003578

## SITUACIÓN:

En el borde de un camino de tierra, sobre un murete de una acequia.


## SEÑAL:

Clavo de acero.

## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:



## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-20

## COORDENADAS UTM:

X = 746275.095  
Y = 4423712.266  
Z = 40.100  
K = 1.000003578

## SITUACIÓN:

En el arcén de la carretera, en el cruce con un camino de tierra.


## SEÑAL:

Clavo de acero.


## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:



## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-21

## COORDENADAS UTM:

X = 746024.762  
Y = 4423601.390  
Z = 40.211  
K = 1.000003578


## SITUACIÓN:

En el borde de la carretera, en paso sobre acequia.


## SEÑAL:

Clavo de acero.

## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:



## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:



# BASE DE REPLANTEO BR-22

## COORDENADAS UTM:

X = 746118.559

Y = 4423455.264

Z = 39.830

K = 1.000003578


## SITUACIÓN:

En el borde de un camino de tierra, sobre un murete de una acequia.


## SEÑAL:

Clavo de acero.

## PLANTA:



## CROQUIS:



# BASE DE REPLANTEO BR-23

## COORDENADAS UTM:

X = 746101.098  
Y = 4423410.980  
Z = 39.509  
K = 1.000003578

## SITUACIÓN:

Al lado de un camino de tierra, sobre un murete de una acequia.


## SEÑAL:

Clavo de acero.


## FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN:



## PLANTA:



## CROQUIS:



## FOTOGRAFÍA DE DETALLE:

